

L'ISPESL HA DIFFUSO I SEGUENTI ESPEDIENTI PER FAR FRONTE AL RISCHIO CHIMICO:

ALLEGATO n° 5

ESEMPI DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E MISURE DI SICUREZZA IN CASO DI RISCHIO CHIMICO (A)

A) Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Chimico

a. Interventi di protezione dell'ambiente

- cappe aspiranti;
- ventilazione amb. (R/h);
- aspirazioni localizzate;
- lavorazioni a ciclo chiuso;
- automazione - Robot;
- sistemi di allarme;
- corretto impiego di sistemi di produzione.

b. Interventi di protezione personale

- guanti;
- maschere;
- cappe di aspirazione;
- corretto impiego delle apparecchiature e strumentazioni di laboratorio;
- propipette;
- pipettatrici automatiche;
- materiali a perdere;
- disponibilità di recipienti per deposito provvisorio dei rifiuti;

c. Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro

- divieto di fumare;
- operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille;
- formazione - informazione;
- etichettatura;
- scheda di sicurezza;
- segnaletica di sicurezza;
- servizi di sicurezza (docce di emergenza, lavaocchi, note di intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate).